

Были выявлены следующие нарушения: установка на обочине блоков ФБС, поддерживающих опоры ЛЭП, расстояние между блоками и асфальтобетонным покрытием имело приямок. Было отмечено, что в случае выпадения осадков возможно дальнейшее разрушение асфальтобетонного покрытия.



Заказчику было рекомендовано взять на контроль устранение нарушений в сухую погоду (осень-весна), Подрядчику - устранить к весне 2017 г. асфальтным гранулятом.

